

# 硅油对遥感仪器镜面污染的研究

裴云天

(中国科学院上海技术物理研究所, 上海, 200083)

**摘要:** 对被硅油污染的镜面进行了光谱测试, 测得了硅油的红外吸收波段及吸收系数。实验证明吸收波段上的油膜透过率随着油膜厚度增加呈指数衰减。

**关键词:** 遥感, 镜面, 污染。

## 引言

空间遥感仪器在使用中性能会逐步下降<sup>[1]</sup>, 据分析, 主要原因是一些材料放气在遥感仪器光学镜面上冷凝和吸附, 引起光学效率下降所致。在应用卫星发射早期, 污染气体主要是水汽, 当水汽在低温光学元件上结霜时会使光学元件透过率大幅度下降。这一问题在国内外都已进行了大量的研究, 已初步解决了水汽污染问题。

在卫星工作中、后期, 污染源主要是一些高分子化合物, 如润滑油分子。目前国内空间润滑油常用硅油, 星上各类仪器需油润滑的运动部件很多, 为此本文进行了硅油对光学镜面污染影响的实验研究。

## 1 实验

我们加工了 10 块  $\Phi 30$  的平面镜, 并在同一镀膜机内同时镀上  $\text{Al}+\text{SiO}$ 。然后在镜面上溅上不同厚度的硅油。若在镜面上硅油的重量为  $W$ , 硅油的比重为  $\rho$ , 镜面的表面积为  $S$ , 油膜的厚度为  $d$ , 则有

$$W = \rho \cdot S \cdot d,$$

即  $d = W / \rho \cdot S$ 。

由于镜面表面积为  $\frac{\pi}{4}D^2$ , 即为  $7.07\text{cm}^2$ , 硅油的比重为  $1.0091\text{g/cm}^3$ , 则只要测量镜面上硅油的重量  $W$ , 即可求得硅油在镜面上的厚度  $d$ 。我们用二次称重法, 分别求得不同镜子的油膜厚度(见表 1)。然后将这些镜子放到 PE 983 型红外分光光度计上测试反射率, 其结果如图 1 所示。测试波长为  $4000\sim300\text{cm}^{-1}$  ( $2.5\sim33\mu\text{m}$ )。

本文 1992 年 5 月 18 日收到, 修改稿 1993 年 3 月 17 日收到。

表 1 镜面油膜厚度  
Table 1 Thickness of oil film deposited on a mirror

No.	1	9	6	10	8	4
$d$ ( $\mu\text{m}$ )	0	0.85	1.09	1.28	1.81	2.59

## 2 理论分析

光入射到带油膜的镜子上，将形成多光束反射，其总反射能量可以考虑为多光束能量之和。

由于油膜厚度在微米量级，可忽略散射效应，另外也忽略干涉及偏振因素，则不难推出下列诸式<sup>[2]</sup>：

$$\begin{aligned} a &= R_2^2(1 + \rho_1 R - 2\rho_1)[\rho_1(1 - R_2)^2 + R_2(1 - \rho_1 R_2)], \\ b &= -R_2\{(1 + \rho_1 R - 2\rho_1)[(1 - R_2)^2 + (1 - \rho_1 R_2)] + R_2(R - \rho_1)(1 - \rho_1 R_2)\}, \\ c &= (R - \rho_1)(1 - \rho_1 R_2), \\ \rho_1 &= (n - 1)^2/(n + 1)^2, \\ at^4 + bt^2 + c &= 0. \end{aligned}$$

式中  $R$  为有油污染时镜面反射率， $R_2$  为无油污染时镜面反射率， $R$  和  $R_2$  均可从分光计中实测得到； $\rho_1$  为光从空气入射到油膜时的反射比； $n$  为硅油折射率， $n = 1.4183$ ； $t$  为油膜的透过率。这样，由上述公式即可计算出不同厚度油膜的透过率  $t$ 。

由图 1 可知，硅油在  $800\text{cm}^{-1}$  附近有一强的吸收峰，我们计算了该波长硅油的透过率，结果列于表 2。




图 1 带有硅油的镜子的反射率曲线  
Fig. 1 Reflective spectrum of the mirror contaminated with Si-oil

图 2 油膜在  $800\text{cm}^{-1}$  波长的透过率曲线  
Fig. 2 Transmissivity of oil film vs. its thickness at  $800\text{cm}^{-1}$

表 2 油膜在  $800\text{ cm}^{-1}$  处透过率计算值  
Table 2 Calculated transmissivity of oil film at  $800\text{ cm}^{-1}$

$d(\mu\text{m})$	$R$	$a$	$b$	$c$	$t$
0	0.9756				1
0.85	0.7902	0.8689	-1.616	0.7381	0.8980
1.09	0.4829	0.8606	-1.323	0.4398	0.6970
1.28	0.4000	0.8583	-1.244	0.3593	0.6309
1.81	0.1268	0.8510	-0.9841	0.09405	0.3242
2.59	0.1170	0.8507	-0.9748	0.08454	0.3074

一般认为<sup>[1,2]</sup>，油膜透过率随着油膜厚度  $d$  的增加呈指数衰减，即有  $t = Ae^{-Bd}$ 。对表 2 数据用最小二乘法作线性回归，可求得常数  $A = 1.3986$ ，吸收系数  $B = 0.6447(1/\mu\text{m})$ ，相关系数  $\gamma = -0.931$ ，其透过率曲线如图 2 所示。

### 3 结论

从以上实验及理论分析，我们可以得到下列结论：

(1) 从图 1 可知，硅油在  $2960\text{cm}^{-1}$ 、 $1260\text{cm}^{-1}$ 、 $1000\sim 1100\text{cm}^{-1}$ 、 $800\text{cm}^{-1}$  处有强吸收峰，在  $800\text{cm}^{-1}$  处吸收系数为  $0.6447/\mu\text{m}$ 。

(2) 油膜透过率随着油膜厚度的增加呈指数衰减，符合布格尔定律。这次实验相关系数 (0.93) 不高的原因是，镜面上喷镀的油膜厚度不够均匀，油膜厚度数据有误差。

(3) 由于  $800\text{cm}^{-1}$  ( $12.5\mu\text{m}$ ) 及  $1000\sim 1100\text{cm}^{-1}$  ( $9\sim 10\mu\text{m}$ ) 是国内外应用卫星大量使用的热红外波段，因此润滑油对镜面的污染问题必须引起高度重视。常用的防范措施包括改进仪器的油封系统，减少润滑油的泄漏；加强光学镜面的保护，必要时可在一些光学镜面附近设置一些低温挡板；当镜面沾污上油膜后，用加热方法去污。光学镜面的防污工作是延长遥感仪器使用寿命的重要方面。随着应用卫星技术的发展，还须进一步完善镜面的防污、去污措施。

**致谢：** 作者感谢兰增瑞、余忠和、陈诗伟和季华美同志在实验中给予的大力帮助。

### 参考文献

- 1 Scialdone J.J. *Space Simulation*, Washington, D.C.: Goddard Space Flight Center, 1975, p.63
- 2 Liu Chang-Keng and Tien C.L. *AIAA*, 1973;(73-149):3

## STUDY OF Si-OIL CONTAMINATION ON MIRROR OF REMOTE SENSING INSTRUMENT

PEI YUNTIAN

(*Shanghai Institute of Technical Physics,  
Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200083, China*)

**Abstract:** The spectra of Si-oil which contaminated the mirror were measured. The infrared absorption band and absorption coefficient of Si-oil were obtained. The experimental results demonstrate that the transmissivity of oil-film in the absorption band is exponentially decreased with the increase of the film thickness.

**Key words:** remote sensing, mirror, contamination.